



The Voluntary Emissions Control Action Programme



利用可能な最良の手法

リマー添加剤を含有する500-1000KGの袋を空にするための



1

換気システム稼働していることを確認して下さい。大袋をホッパーの上に載せます。



2

底の密閉部分を開けます。



3

漏出を防ぐために、袋をホッパーに固定します。



4

中身の添加剤は重力によって放出されるようにします。



5

すみすみまで良く振って袋の中身を落とします。



6

袋の四隅もしっかり振り落とします。

空になった梱包袋は注意して折りたたみ、処分用の別の袋にいれます。使用の間に袋をしっかり閉じます。フルになったら外袋を密閉し、焼却や埋め立てなどの制御された適切な廃棄のための輸送用コンテナに置いてください。



For further information:

Contact the VECAP Product Stewardship Team at info@vecap.info or visit www.vecap.info

VECAP is a voluntary initiative of member companies of the European Flame Retardants Association (EFRA) together with the industry's global organisation, the Bromine Science and Environmental Forum (BSEF).