



Лучшая возможная технология для освобождения 500 – 1000кг мешков, содержащих полимерные добавки



1

Включите вентиляцию.
Поместите биг бэг над
засыпным ящиком.



2

Откройте нижние
застежки мешка.



3

Поместите мешок в засыпной
ящик так, чтобы избежать
просыпания продукта.



4

Продукт должен высыпаться
за счет своей тяжести.



5

Растяните мешок,
подтянув его вверх.



6

Хорошенько встряхните
все четыре угла мешка,
чтобы минимизировать
остатки продукта.

Проследите, чтобы пустые мешки были свернуты и упакованы в другие мешки для последующей утилизации. Плотнo закрывайте мешок для тары между использованиями. После наполнения закройте и запечатайте мешок для использованной тары и поместите в контейнер для соответствующей утилизации, такой как сжигание или контролируемый вывоз на свалку.