




Akční program dobrovolného omezení emisí



NEJLEPŠÍ POSTUP

vyprazdňování pytlů obsahujících 20 – 25 kg aditiva do polymeru



1

Spustte ventilaci.

Umístěte pytel pod ventilaci nebo do její blízkosti, nad výsypku nebo jiný plnicí otvor.



2

Umístěte pytel plnicím hrdlem k pracovníkovi.

Na opačné straně než je plnicí hrdlo pytel rozřízněte.



3

Otočte pytel rozříznutou stranou dolů, aby se vysypal.



4

Silně s pytlem zatřeste.



5

Nezapomeňte na plnicí hrdlo. Pokud jste pytel rozřízli na straně naproti plnicímu hrdlu, bude hrdlo plné produktu. Odsávací otvor ventilace musí být dostatečně dimenzován, aby zachytil veškerý jemný prach.



6

Nevzdalujte pytel od ventilace a srolujte jej, přitom z něj vytlačte všechn v něm obsažený vzduch.



7

Překládáním zmenšete rozměry prázdného pytle a v této podobě jej uložte do jiného sáčku, s nímž jej zlikvidujete. Tento sáček, pokud jej využíváte opakovaně, musí být mezi vkládáním pytlů vždy uzavřen.



8

Po zaplnění sáčku využívaného k ukládání prázdných pytlů jej dobře uzavřete, zabezpečte proti otevření a odložte do nádoby na odpad, aby byl správně zlikvidován, například ve spalovně nebo na řízené skládce.

Další informace:

Kontaktujte tým VECAP Product Stewardship e-mailem na adrese info@vecap.info nebo navštivte www.vecap.info

VECAP je dobrovolná iniciativa společností, které jsou členy Evropského sdružení pro potlačovače plamene (EFRA), ve spolupráci s globální organizací v oboru, Fórem pro bromidy a ekologii (BSEF).