



利用可能な最良の手法

ポリマー添加剤を含有する20-25kgの袋を空にするための



1

換気装置を作動させます。

換気システムの下や近くにある袋を排出シュートあるいは他の吸入口の上に置きます。



2

袋の充填口が作業員側になるように袋を置きます。

袋の充填口の反対側を切ります。



3

袋の切り口を下にして、袋を空にします。



4

袋をよく振ります。



5

袋の充填口に気を付けましょう。反対側を切った場合、充填口側には添加剤が詰まっていることになります。

排気フードは、細かな塵を捕足するのに十分な大きさでなければなりません。



6

ベント開口部付近が開いている間、すべての閉じ込められた空気を除去するために袋をロールアップします。



7

空の包装は折り畳んで処分のために別の袋に詰め込まれているように注意してください。しっかりと使用の間に袋を閉じて下さい。



8

一杯になると、外袋を閉めてシールし、焼却や埋め立てなどの制御された適切な廃棄のための輸送用コンテナに置いて下さい。