




The Voluntary Emissions Control Action Programme



Лучшая возможная технология для освобождения 500 – 1000кг мешков, содержащих полимерные добавки



1

Включите вентиляцию. Поместите биг бэг над засыпным ящиком.



2

Откройте нижние застежки мешка.



3

Поместите мешок в засыпной ящик так, чтобы избежать просыпания продукта.



4

Продукт должен высыпаться за счет своей тяжести.



5

Растяните мешок, подтянув его вверх.



6

Хорошенько встряхните все четыре угла мешка, чтобы минимизировать остатки продукта.

Проследите, чтобы пустые мешки были свернуты и упакованы в другие мешки для последующей утилизации. Плотнo закрывайте мешок для тары между использованиями. После наполнения закройте и запечатайте мешок для использованной тары и поместите в контейнер для соответствующей утилизации, такой как сжигание или контролируемый вывоз на свалку.



Для информации:

Обратитесь в руководство Программы:
Info@vecap.info
www.vecap.info

VECAP – добровольная инициатива компаний-членов Европейской Организации Антипиренов (EFRA) и глобальной промышленной организации – Форум по изучению Брома и Защиты окружающей среды (BSEF)