

# 清空小号包装袋(20-25公斤容量)的最佳可行技术



1

开启通风系统。  
将包装袋置于通风系统下方或附近,使其位于卸料溜槽或其它进风口上方。



2

调整包装袋位置,使开口方向正对操作人员。在与开口相反的一侧,将包装袋切开。



3

翻转包装袋,使切开的一侧朝下,将包装袋清空。



4

用力抖动包装袋。



5

注意开口:如果将包装袋从相反一侧切开,袋口处将沾满化学品。需使用大尺寸排风罩,以捕获细尘



6

在近通风口处将包装袋卷起,挤出袋内空气。



7

将空包装袋折好,装入塑料袋中进行处理。在不使用时要将塑料袋密封好。



8

包装袋填满塑料袋后,封好外层塑料袋,并将其置入货运集装箱内准备进行妥善处理,如焚烧或填埋。